

# SANTA MARIA NATIVITAS

MONUMENTOS  
HISTÓRICOS



# Planta de Santa María Nativitas


Localización: Santa María Nativitas

**Estado de conservación:** Malo  
**Uso original:** Planta de agua  
**Uso actual:** Sin uso  
**Época de construcción:** XX

**Datos históricos:** A inicios del siglo xx, en México se gestó la idea revolucionada, aceptada de la arquitectura, en la Revolución industrial, promovida mayormente por los ingenieros que denominaremos, utilizando la definición de Hitchcock, como arquitectura técnica

## Conclusiones:

El estado de conservación es malo, el inmueble se encuentra en desuso por problemas estructurales, las fachadas se encuentran reforzadas por una estructura metálica, el perímetro del edificio se encuentra resguardado por los hundimientos que hay alrededor de este. Los acabados se encuentran en un estado regular, pero los elementos que conforman el edificio tienen serios problemas de grietas y hundimientos.



# Compuerta de desfogue o vertedor

Localización: Santa María Nativitas

**Estado de conservación:**

Regular

**Uso original:** Desfogue de la Casa de Bombas

**Uso actual:** Sin uso

**Época de construcción:** XX

**Datos históricos:** Su origen se remontan en el siglo XX en el año 1903 a 1917.

El equipo de constructores y diseñadores detrás del proyecto de abastecimiento de aguas para la Ciudad de México fue dirigido por los ingenieros Manuel Marroquín y Rivera, Carlos Daza y Fernando Arechavaleta, miembros todos de la Escuela Nacional de Ingenieros.

**Conclusiones:** El estado de conservación es regular, el edificio se encuentra sin uso y no se aprecian daños estructurales, sus muros se encuentran dañados por el grafitti y poca humedad, el resto del conjunto tiene poco mantenimiento en sus jardines y elementos de este, el desfogadero se encuentra obstruido por las hojas que caen de los árboles.



# Templo de Santa María Nativitas


Localización: Santa María Nativitas/ Barrio10 de mayo s/n

**Estado de conservación:** Regular  
**Uso original:** Templo  
**Uso actual:** Templo  
**Época de construcción:** XVI-XVIII

## Datos históricos:

La construcción de la Parroquia de Santa María Nativitas se estima a finales del siglo xvi. En su construcción se utilizaron piedras provenientes de estructuras del periodo prehispánico.

**Conclusiones:** El estado de conservación es regular, la fachada aún conserva el aplanado blanco y azul, el retablo se encuentra en buen estado, las bóvedas presentan problemas de humedad y caída del aplanado, estructuralmente no se perciben problemas graves, poco mantenimiento en pintura y aplanados.



# Casa - habitación

Localización: Santa María Nativitas/20 de Noviembre no. 9 A

**Estado de conservación:** Malo  
**Uso original:** casa - habitación  
**Uso actual:** casa - habitación  
**Época de construcción:** XX

**Datos históricos:** Rumores urbano.

**Conclusiones:** El estado de conservación es malo, el aplanado existente se está cayendo, en los muros de piedra se observa la presencia de helechos y musgo por la humedad, misma que afecta la conformación del muro de piedra, la cubierta de lámina se observa en mal estado, el edificio aún conserva los vanos originales

