

SAN ANTONIO TECÓMITL

MONUMENTOS
HISTÓRICOS



Casa-habitación

Localización: Calle 5 de Mayo s/n esquina Hidalgo, San Antonio Tecomitl.

Estado de conservación: Regular
Uso original: Casa-habitación
Uso actual: Casa-habitación
Época de construcción: Siglo XIX

Datos históricos: Esta casa fue ocupada por las fuerzas revolucionarias de Emiliano Zapata como cuartel general. Tiene paredes anchas ventanas en forma de arco con remate en ladrillo que posteriormente dos de ellas se convirtieron en puertas y una se canceló.

Conclusiones: La conservación es regular, por la falta de mantenimiento, conserva la fachada original y solo cambia el color de la pintura



Cruz Atrial

Localización: Av. 5 de Mayo s/n, esquina Morelos, San Antonio Tecomitl

Estado de conservación: Bueno
Uso original: Cruz Atrial
Uso actual: Cruz
Época de construcción: Siglo XVI

Datos históricos: La evangelización llegó en 1534 por Fray Martín de Valencia, perteneciente a la orden Franciscana. Se levantó la cruz Atrial en 1544 como símbolo de fe cristiana.

Conclusiones: La conservación es buena, los elementos de la cruz se encuentran completos y sin grietas, así como su basamento



Templo de San Antonio de Padua

Localización: Corregidora s/n, esquina Juárez, Tecomitl.

Estado de conservación: Bueno
Uso original: Templo
Uso actual: Templo
Época de construcción: Siglo XVI, XVII, XVIII y XIX

Datos históricos: Su primera edificación se concluyó en 1581. Capilla pequeña, claustro y celdas altas hechas de adobes. Posteriormente sufrió múltiples remodelaciones a mediados del siglo XVII en su interior tenía objetos de plata pesada, ornamentos finos, una biblioteca y resguarda los registros eclesiásticos más antiguos de la Delegación Milpa Alta. Es declarado monumento el 19 de febrero de 1932

Conclusiones: El estado de conservación es bueno, los elementos que conforman el templo se encuentran sin alteraciones y en buen estado.



Ex-convento de San Antonio de Padua

Localización: 5 de mayo, entre Corregidora y Guerrero

Estado de conservación:
regular

Uso original: Convento

Uso actual: Casa Cural,
oficinas parroquiales.

Época de construcción: Siglo
XVI.

Datos históricos: Se ubica al
lado sur del conjunto, Se
construyo en el S. XVI (1581,
dirigida por 4 religiosos y en 1929
paso a manos de seculares. Lo
remodelaron en 1963 y
posteriormente en 1966 y 1977.
Es declarado monumento histórico
el 19 de febrero de 1932.

Conclusiones:El estado de
conservación es regular, la
fachada en buen estado, así como
los muros que contienen el
inmueble y las áreas públicas.
Existen algunas modificaciones y
hay espacios descuidados.



Casa-habitación - comercio

Localización: entre Morelos e Hidalgo. Plaza de la Corregidora no.3 Tecomitl.

Estado de conservación: Malo
Uso original: Casa-habitación-comercio
Uso actual: Casa-habitación-comercio
Época de construcción: Siglo XIX

Datos históricos: Esta casa posee muros de piedra de 85 cm., con vigas de madera en el techo y paredes aplanadas. En la actualidad tiene un uso comercial y ha sufrido modificaciones en su fachada original.

Conclusiones: El estado de conservación es malo, el inmueble se encuentra intervenido, se ha realizado modificación en muro y se creó un arco de piedra en medio punto y detalles en tabique rojo con portón de madera.



Casa-habitación.

Localización: Plaza de la Corregidora s/n, entre Morelos e Hidalgo, Tecomitl.

Estado de conservación:

Regular

Uso original: Casa-habitación

Uso actual: Comercio

Época de construcción: Siglo XIX y XX

Datos históricos: Esta casa conserva únicamente la fachada y parte de los muros interiores de piedra de 70 cm., Lo antecede un portal de arcos de medio punto de ladrillo rojo, sobre pilares cortos de piedra, parecen haberse construido en época reciente.

Conclusiones: El estado de conservación es malo, el inmueble se encuentra intervenido para negocios con un primer nivel. La planta baja esta toda ocupada por negocios varios y el patio central es un estacionamiento.



Casa-habitación-comercio.

Localización: Guerrero no. 26, entre Juárez y Zaragoza, Tecomitl.

Estado de conservación:

Regular

Uso original: Casa-habitación-comercio.

Uso actual: Casa-habitación-comercio.

Época de construcción: Siglo XIX.

Datos históricos: Fue la primer casona del pueblo, construida por Sixto Blancas. Cuenta con un horno de leña para hacer pan y se alumbraban con velas. Los muros son de 60 cm. Están aplanados. Tiene 2 niveles, planta alta con balcones en arco de medio punto con barandales de hierro.

Conclusiones: El estado de conservación es regular, tiene pocos cambios, la cornisa de ladrillo se encuentra despostillada y los aplanados exteriores deteriorados. Los interiores se encuentran en buen estado, con azulejo azul y pintura blanca.



Casa-habitación.

Localización: Guerrero no. 26, entre Juárez y Zaragoza, Tecomitl.

Estado de conservación:

Regular

Uso original: Casa-habitación.

Uso actual: Casa-habitación-comercio.

Época de construcción: Siglo XIX y XX.

Datos históricos: Muros de 55 cm. Presenta alteraciones en fachada e interiores. La fachada conserva el vano del portón central, enmarcado por pilastras en recinto y arco escarzano con clave resaltada en forma de roleo y cenefa superior de ladrillo, puerta sustituida por lámina. En la actualidad, se realizó una planta alta que impacta con el inmueble original.

Conclusiones: El estado de conservación es malo, conserva elementos de piedra en acceso principal y remates, se ha intervenido para locales comerciales.



Casa-habitación, molino.

Localización: Morelos no. 45, entre Av. 5 de mayo e Iturbide, Tecomitl.

Estado de conservación:
Regular

Uso original: Casa-habitación,
molino

Uso actual: Casa-habitación-
molino.

Época de construcción: Siglo
XIX y XX.

Datos históricos: Durante la revolución se quemó la cubierta original y fue sustituida. En arco en ladrillo rojo que da al patio hay inscripción en piedra de tezontle "1892". Los muros son de 70cm. Conserva muros de piedra, los vanos con arcos rebajados en ladrillo y piedra y los muros con rajueleado de tezontle.

Conclusiones: El estado de conservación es regular, conserva fachada con muros de piedra, el vano y las puertas originales. Se han colocado herrería para anuncios.



Casa-habitación.

Localización: Morelos s/n esquina 5 de Mayo, Tecomitl.

Estado de conservación: Regular

Uso original: Casa-habitación

Uso actual: Casa-habitación,
comercio.

Época de construcción: Siglo XIX
y XX

Datos históricos: Casa de muros gruesos, se encuentra en esquina y está octavada, los aplanados se encuentran deteriorados, tiene remates terminados en punta de diamante y alerillo de tejas. En Av. 5 de Mayo hay 3 vanos de ventanas con enrejado. El interior se ha modificado por el comercio.

Conclusiones: El estado de conservación es malo, el inmueble se encuentra intervenido por el comercio y espectaculares que rompen con la estética del inmueble.



Mobiliario de ornato.

Localización: Morelos s/n esquina Palmas, Tecomitl.

Estado de conservación: Regular
Uso original: Mobiliario de ornato.
Uso actual: Mobiliario de ornato.
Época de construcción: Siglo XIX y XX

Datos históricos: Jarrón de bronce con relieves en los extremos a manera de asas en formas femeninas aladas, rodeadas por ornamentación vegetal. Son similares a los que se encuentran en Paseo de la Reforma. Mide 1.50m de altura y ancho de 0.96m. Postrado sobre base piramidal en cemento recubierta con cantera.

Conclusiones: El estado de conservación es regular, el jarrón se encuentra en buen estado, pero su base se encuentra deteriorada y le faltan elementos de cantera, además de tener varias pintas y estar sujeto al comercio ambulante constantemente.



La tasa.

Localización: Carretera Tecomitl-Tetelco a 6 Km. de la desviación de la carretera.

Estado de conservación: Malo

Uso original: Era

Uso actual: Ruinas.

Época de construcción: Siglo XIX y XX

Datos históricos: Fue una salina, en la actualidad quedan solo ruinas de ella, tenía 19m de diámetro y una altura de 0.76m. Los restos están aplanados con cal y tezontle, los restos están invadidos por vegetación parásita.

Conclusiones: El estado de conservación es malo, solo hay ruinas y está fuera del polígono de patrimonio mundial.



La Tasa

Localización: Carretera Tecomitl-Tetelco a 6 Km. de la desviación de la carretera.

Estado de conservación: Regular
Uso original: Troje
Uso actual: Ruinas.
Época de construcción: Siglo XIX

Datos históricos: Solo se conservan las ruinas de la troje y un asoleadero circular. La construcción es de muros de piedra volcánica con forma de talud a manera de contrafuerte en el extremo oriente. Los accesos fueron arcos abanicados con aplanado están casi destruidos. La entrada en la parte superior tiene troneras que servían de ventilación. El interior en mal estado e invadido por vegetación.

Conclusiones: El estado de conservación es malo aunque los ejidatarios han tratado su restauración. Se encuentra fuera del polígono de patrimonio mundial.



La tasa.

Localización: Carretera Tecomitl-Tetelco a 6 Km. de la desviación de la carretera.

Estado de conservación: Regular
Uso original: Aljibe
Uso actual: Aljibe.
Época de construcción: Siglo XIX.

Datos históricos: Tiene forma trapezoidal y al centro tiene un arenero circular con un metro de profundidad. En el extremo norte tiene una escalera con muros y pasamanos de piedra, y del otro hay dos canales para riego. En la actualidad sigue en uso, sin importar la invasión de tule y arbustos en las orillas

Conclusiones: El estado de conservación es regular porque se encuentra resguardado por los comuneros debido a que está fuera del polígono de patrimonio mundial .



La olla.

Localización: carretera. Prolongación Moctezuma, Camino de terracería al Teutli

Estado de conservación:

Regular

Uso original: La olla

Uso actual: Santuario.

Época de construcción: Siglo XIX.

Datos históricos: Data de la época colonial; a la distancia se observa un montículo que contiene "La Olla": formación de piedra con dos orificios en la parte superior, por donde se observa una caverna de 1.5m en su parte mas alta.

Conclusiones: El estado es malo, sobre esta se ha construido una capilla de la que queda la cruz que es considerada monumento. Se encuentra fuera del polígono de patrimonio.



Casa-habitación.

Localización: Hidalgo 37, esquina Zaragoza, Tecomitl.

Estado de conservación: Malo
Uso original: Casa-habitación
Uso actual: Sin uso.
Época de construcción: Siglo XX.

Datos históricos: Se encuentra en esquina, tiene fachada sencilla y paredes de 60cm. con dos vanos enmarcados con canceles de herrería reciente, del otro lado hay un portón actual. En el interior hay tres habitaciones con techumbre de vigas. .

Conclusiones: El estado de conservación es malo, el inmueble ha sido intervenido para uso comercial, se demolieron bardas y se colocaron cortinas metálicas.



Casa-habitación.

Localización: Hidalgo 92, entre Allende e Iturbide, Tecomitl.

Estado de conservación: Regular

Uso original: Casa-habitación

Uso actual: Sin uso.

Época de construcción: Siglo XIX y XX.

Datos históricos: En el dintel del portón inscripción "1898, CASA STO. TOMAS DE VILLANUEVA 1955". Conserva el enmarcamiento del portón. El inmueble antiguo está conformado por muros de 60 cm y en su parte izquierda techumbre de dos aguas de teja. Posee un gran patio interior.

Conclusiones: Estado de conservación es regular, los muros de altura más baja se encuentran casi completos, no presentan problema de humedad, los vanos fueron reabiertos ya que se encontraban cerrados, la cubierta era un tejado de dos caídas el cual fue cambiado por una losa plana de concreto armado.



Casa-habitación.

Localización: Hidalgo 92, entre Allende e Iturbide, Tecomitl.

Estado de conservación: Malo
Uso original: Casa-habitación
Uso actual: Sin uso.
Época de construcción: Siglo XIX y XX.

Datos históricos: La fachada está totalmente deteriorada, el vano de la ventana está cubierta por ladrillo, la cornisa de doble ladrillo, pretil con una altura de 1.10m, el interior con cuatro vanos enmarcados en ladrillo y puerta de madera.

Conclusiones: Estado de conservación es malo, falta de mantenimiento, los muros se encuentran destruidos, el techo tiene vegetación .



Casa-habitación.

Localización: Zaragoza no. 30, esquina Nicolás Bravo, Tecomitl.

Estado de conservación: Regular
Uso original: Casa-habitación
Uso actual: Comercio.
Época de construcción: Siglo XIX y XX.

Datos históricos: Muros de 60 cm. en calle Zaragoza. La fachada esta aplanada , vano alterado por una puerta corrediza de aluminio, rematada en ladrillo y en la esquina del pretil hay una piedra labrada con el motivo de un colibrí. En Nicolás Bravo es de piedra de tezontle y solo el marco de la ventana esta aplanado.

Conclusiones: El inmueble no ha sido alterado en su estructura, su conservación es regular, los muros están en buen estado .

