

SANTA CRUZ ACALPIXCA

MONUMENTOS
HISTORICOS



Caja de Agua - Acueducto

Localización: Avenida Tenochtitlan s/n Santa Cruz Acalpixca

Estado de conservación:

Regular

Uso original: caja de agua

Uso actual: templo

Época de construcción: Siglo XX

Datos históricos:

Esta construcción al parecer, corresponde a un vertedor o compuerta de desfogue. El vertedor tenía la función de limpiar el acueducto, medir los volúmenes de agua suministrados por las bombas y sacar los excedentes de aguas.

Conclusiones:

El estado de conservación es regular, el edificio se usa como templo, se observa problemas de humedad en fachadas, no se tuvo acceso al interior.



Panteón Tradicional

Localización: Calle 2 de abril, Santa Cruz Acalpíxca

Estado de conservación: Regular

Uso original: Panteón

Uso actual: Panteón

Época de construcción: Siglo XX

Datos históricos: La inscripción más antigua data del 2 de marzo de 1915 y 2 de Julio de 1917

Conclusiones: El estado actual regular debido al uso continuo de este, actualmente se encuentra saturado y se ocupa otro panteón para los habitantes.



Casa - habitación

Localización: Calvario 3, Santa Cruz Acalpíxca

Estado de conservación: Malo
Uso original: casa - habitación
Uso actual: casa - habitación
Época de construcción: Siglo XIX

Datos históricos:
El inmueble presenta muros de piedra y aplanado amarillo, el rodapié es de color rojo, muestra una ventana con arco escarzano y proyección negra, tiene enmarcamiento en rojo y un portón de lamina. La cubierta tiene vigas de madera

Conclusiones: El estado actual es malo, el inmueble se encuentra intervenido y modificado del estado original, se encuentra habitado. se modifico la planta alta sobre acceso principal con una losa de concreto armado y se retoman elementos del estado original como ventanas y aplanados.



Casa - habitación

Localización: Calvario 7, Santa Cruz Acalpixca

Estado de conservación: Malo
Uso original: casa - habitación
Uso actual: Sin uso
Época de construcción: Siglo XIX

Datos históricos: El inmueble tiene muros de piedra con aplanado color blanco, presenta tres ventanas con arco de medio punto y pilastras pintadas en rosa, el salmer es de piedra rosa con repisen y el techo es bóveda catalana

Conclusiones: El estado actual es malo, se encuentra sin uso, se observa el deterioro de puerta y ventanas de madera, así como grietas y aplanados con humedad en fachada principal.



Casa - habitación

Localización: Del Campo 22, Santa Cruz Acalpixca

Estado de conservación: Malo
Uso original: casa - habitación
Uso actual: casa - habitación
Época de construcción: Siglo XIX

Datos históricos: El muro de la fachada es de piedra aparente en una parte y en la otra cuenta con aplanado de pintura azul claro, tiene una ventana con repiso de tabique y conserva un cancel de madera, remata con una liada de ladrillo, la barda es de piedra.

Conclusiones: Hay una habitación sin techumbre que fue de dos aguas. Conserva un vano en ventana



Templo de la Santa Cruz

Localización: Jardín Lázaro Cárdenas s/n, Santa Cruz Acalpíxca

Estado de conservación:

Regular

Uso original: Templo

Uso actual: Templo

Época de construcción:

Siglo XVII - XXI

Datos históricos: A principios del

Siglo XVII existió una ermita que era una visita franciscana, con sacristía y hospicio. Hacia 1676 el templo era de una sola nave. Tiene un pequeño anexo conventual que data de 1770. La torre de cuatro campanas es del siglo XIX. El templo fue restaurado en 1902, 1931 y 1955.

Conclusiones: El estado actual

es bueno, el templo se encuentra en condiciones originales, recientemente se intervino al exterior con la colocación de una estructura de acero y policarbonato en el patio*

* Actualización 2015



Farmacia San Miguel Arcangel

Localización: Licenciado Pedro Benavides 33, Santa Cruz Acalpixca

Estado de conservación:

Regular

Uso original: Comercio

Uso actual: Comercio

Época de construcción:

Siglo XIX - XXI

Datos históricos: Es un inmueble

incluido en el decreto por que el se declara una zona de monumentos históricos en las delegaciones de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, publicado en el DOF el 4 de diciembre de 1986.

Conclusiones: El estado actual

regular, los cambios realizados es por la colocación de toldos de lona en fachada por la cantidad de negocios que actualmente se encuentran. Los colores variados en fachada pierden en gran medida su estado original del conjunto parecieran secciones de este.



Acueducto de Xochimilco

Localización: Tenochtitlán s/n Carretera Xochimilco- Tulyehualco

Estado de conservación:

Regular

Uso original: Comercio

Uso actual: Comercio

Época de construcción:

Siglo XIX - XXI

Datos históricos: Es un inmueble

incluido en el decreto por que el se declara una zona de monumentos históricos en las delegaciones de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, publicado en el DOF el 4 de diciembre de 1986.

Conclusiones: El estado actual

regular, los cambios realizados es por la colocación de toldos de lona en fachada por la cantidad de negocios que actualmente se encuentran. Los colores variados en fachada pierden en gran medida su estado original del conjunto parecieran secciones de este.



Casa - habitación

Localización: Pedro Benavides s/n, esq con 20 de noviembre, Santa Cruz Acalpixca

Estado de conservación: Bueno
Uso original: casa - habitación
Uso actual: casa - habitación
Época de construcción:
Siglo XX

Datos históricos: El inmueble esta ubicado en esquina, las fachadas presentan muros de piedra aparente, cada uno tienen vanos de ventanas y acceso. Las ventanas cuentan con dintel, arco escarzano y clave al centro.

Conclusiones: El estado actual es bueno, no se observan cambios al exterior y es un inmueble habitado, los detalles de fachada y muros de piedra se encuentran en buenas condiciones. así como las cancelerías de madera.

